

台灣檜木桶簡易故障排除

●不鏽鋼圈掉下來正確處理步驟

1. 將泡澡桶倒置(頭下腳上)。
2. 將脫落的鋼圈套上去，套在原本有緊箍痕跡的地方。
3. 拿幾片膠帶將鬆脫的不鏽鋼圈稍加固定在桶身上。注意!不要敲緊
4. 將泡澡桶用水完全浸泡，此時會有滲漏現象，一段時間後再補充到滿水位。
5. 浸泡 1~2 天後(濕脹乾縮)，不鏽鋼圈就會在原來位置緊了，但此為假象。
6. 浸泡後陰乾 1~2 天(再度乾縮)。請重複以上步驟 2~3 次，泡澡桶才會完全變成飽水狀態。

●泡澡桶上緣出現小裂縫的成因與處理方式

每次泡澡時水分很少完全浸泡到泡澡桶上緣，儘管水位已達泡澡桶八分滿，但上緣沒泡到水就是沒泡到，因此有泡到水的地方膨脹，沒泡到水的地方乾縮，下面脹開上緣沒有脹開，就會導致上緣硬是被稱到裂開，但說上緣完全乾燥也不對，上緣也潮溼，只是水分不夠，膨脹得較小，所以不會形成大裂縫，只有小小裂隙。

木頭只要裂開就無法復原，所以平常更應注意泡澡桶上緣水分特別不足，想辦法讓泡澡桶上緣多吸收水分，這樣就可以改善而不至於擴大。

●泡澡桶出現裂縫並嚴重漏水處理步驟

1. 將脫落的鋼圈套上去，套在原本有緊窟痕跡的地方，並用膠帶稍加固定。
2. 讓泡澡桶呈半傾斜狀態，將較不漏的部位儘量淹到水，桶外全面噴濕。
3. 每隔 10 分鐘將泡澡桶內外全部噴濕，連續幾小時後泡澡桶縫隙將大幅縮小。
4. 縫隙變小後將桶注滿水完全浸泡，此時仍有滲漏現象，一段時間後再補充到滿水位。
5. 浸泡 1~2 天後(濕脹乾縮)，請排掉水陰乾之。泡澡桶已不漏水了，但此為假象。
6. 陰乾 1~2 天將再度乾縮漏水。請重複以上步驟 2~3 次，泡澡桶才會完全變成飽水狀態，而不再輕易乾縮漏水。

注意! 一次浸泡多天只有表面吸水，必須乾濕交替才能讓木板吸飽水。



榮昌台灣檜木桶工廠 電話：07-2237860 電話：07-2242901 地址：高雄市新興區六合路 116 號